



Hướng dẫn khắc phục vấn đề cân bàn máy in Kobra 2 Neo

1. **Vấn đề:** Cân bàn nhiều lần nhưng không thể in tốt được do bàn in bị lệch nhau cao thấp giữa các điểm như hình dưới đây



2. **Nguyên nhân:** do lúc lắp ráp tại nhà máy đã không canh chỉnh 2 trục Z khiến trục Z trái và phải lệch nhau
3. **Cách giải quyết:**
 - 1) Tiến hành về home, sau đó nới lỏng 3 bulong tại các vị trí sau:



- 2) Dùng tay điều chỉnh khớp nối để tăng Z lên và đặt 2 vật có chiều cao giống nhau tại vị trí như hình



- 3) Hạ Z xuống cho tới khi chạm vào vật ở vị trí bên trái. Sau đó dùng tay điều chỉnh để trục Z chạm vào vật ở vị trí bên phải. Tiến hành siết ốc lại (Bạn cũng có thể dùng nivo hoặc thước đo để đảm bảo khoảng cách từ bàn nhiệt tới trục z bên trái và trục z bên phải là bằng nhau)
- 4) Chạy auto leveling lại và in thử
- 5) Bạn có thể điều chỉnh Z từ màn hình, lưu ý chỉ điều chỉnh được tối thiểu 0.05mm mỗi lần, nếu bạn cần điều chỉnh 0.01- 0.04 thì có thể điều chỉnh tại slicer nhé
- 6) Kết quả:

